



|  |
|--|
| Sämtliche Masse sind am Bau zu kontrollieren. Für allfällige Mängel, welche aus nichtbeachten dieser Vorschrift entstehen Haftung der Unternehmer. |
| Achtung bei Betonwänden, es wird mit Grossflächenschalungen gearbeitet.  |
| Sämtliche Leitungen sind in der Decke eingelegt.   |
| Einlagen siehe Plan-Nr. 05-312-OG-HB-LSE   |

DD: Deckendruckbrüche werden durch den Baumeister ausbetoniert.