


Bericht
Erstellt
Erstellt durch
Projekt
Adresse
Planblätter

Fotoplan
15.06.26
Dominic Gurt
Ausbau Kalanderbau
Fabrikstrasse 5, 6330 Cham, 6330 Cham
5 Planblatt/Planblätter, 133 Marker, 133 Fotos


Übersicht Abbrucharbeiten EG




Übersicht Abbrucharbeiten EG - Fotos



Übersicht Abbrucharbeiten EG-001
Tür TH




Übersicht Abbrucharbeiten EG-002
Abbruch Rampe/BoPla




Übersicht Abbrucharbeiten EG-003
Betonpodest



Übersicht Abbrucharbeiten EG-004
Abhangecke Eternit



Übersicht Abbrucharbeiten EG-005
Übersicht



Übersicht Abbrucharbeiten EG-006
Rampe



Übersicht Abbrucharbeiten EG-007
Betonbrüstung




Übersicht Abbrucharbeiten EG-008
Lift, Wac-Block




Übersicht Abbrucharbeiten EG-009
WC-Anlage




Übersicht Abbrucharbeiten EG-010
WC-Anlage



Übersicht Abbrucharbeiten EG-011
Übersicht, Deckeninstallationen




Übersicht Abbrucharbeiten EG-012
Lüftungsanlage




Übersicht Abbrucharbeiten EG-013
Lüftungsanlage




Übersicht Abbrucharbeiten EG-014
Heizleitungen




Übersicht Abbrucharbeiten EG-015
Balkenkrananlage



Übersicht Abbrucharbeiten EG-016
Bodenkanal



Übersicht Abbrucharbeiten EG-017
Bodenkanäle




Übersicht Abbrucharbeiten EG-018
Bodenwaage




Übersicht Abbrucharbeiten EG-019
Haustechnik, Stahlabschrankung




Übersicht Abbrucharbeiten EG-020
Haustechnik




Übersicht Abbrucharbeiten EG-021
Holzverschläge



Übersicht Abbrucharbeiten EG-022
Haustechnik




Übersicht Abbrucharbeiten EG-023
HLKS-E Leitungen



Übersicht Abbrucharbeiten EG-024
Bodenkanal




Übersicht Abbrucharbeiten EG-025
Balkenkran




Übersicht Abbrucharbeiten EG-026
Podest, Heizleitungen




Übersicht Abbrucharbeiten EG-027
Podest, Heizleitungen



Übersicht Abbrucharbeiten EG-028
WC-Anlage



Übersicht Abbrucharbeiten EG-029
Übersicht




Übersicht Abbrucharbeiten EG-030
Zugang Elektroraum




Übersicht Abbrucharbeiten EG-031
Elektroanlage




Übersicht Abbrucharbeiten EG-032
Elektroverteiler




Übersicht Abbrucharbeiten EG-033
Podesterhöhung



Übersicht Abbrucharbeiten EG-034
Aufbordung




Übersicht Abbrucharbeiten EG-035
WC Herren



Übersicht Abbrucharbeiten EG-036
HLS-Installationen



Übersicht Abbrucharbeiten EG-037
Heizungsraum



Übersicht Abbrucharbeiten EG-038
Übersicht



Übersicht Abbrucharbeiten EG-039
Kanal



Übersicht Abbrucharbeiten EG-040
Übersicht



Übersicht Abbrucharbeiten EG-041
Zugang, Rampe




Übersicht Abbrucharbeiten EG-042
Übersicht



Übersicht Abbrucharbeiten EG-043
Übersicht




Übersicht Abbrucharbeiten EG-044
Kalendersaal



Übersicht Abbrucharbeiten EG-045
Kalendersaal

Übersicht Abbrucharbeiten EG ZG



Übersicht Abbrucharbeiten EG ZG - Fotos




Übersicht Abbrucharbeiten EG ZG-001
Innenverglasung




Übersicht Abbrucharbeiten EG ZG-002
Lift und Treppe

Übersicht Abbrucharbeiten OG1




Übersicht Abbrucharbeiten OG1 - Fotos




Übersicht Abbrucharbeiten OG1-001
Podest




Übersicht Abbrucharbeiten OG1-002
Küche



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-003
Übersicht, Wände Massiv



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-004
Wände, Türen



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-005
Podest, Rampe




Übersicht Abbrucharbeiten OG1-006
Elektroverteilung



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-007
WC




Übersicht Abbrucharbeiten OG1-008
WC




Übersicht Abbrucharbeiten OG1-009
Doppelboden, Metalldecke



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-010
Ausfüllung Fensteröffnung Trockenbau



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-011
Aussenwand



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-012
Löschwasser



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-013
WC




Übersicht Abbrucharbeiten OG1-014
WC




Übersicht Abbrucharbeiten OG1-015
Einbauschränke



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-016
Radiatoren



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-017
Übersicht



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-018
Einbauschränke



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-019
Küche



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-020
Anbau



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-021
Oblicht



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-022
Oblichter




Übersicht Abbrucharbeiten OG1-023
Terrassenrost



Übersicht Abbrucharbeiten OG1-024
Löschschlauch

Übersicht Abbrucharbeiten OG2




Übersicht Abbrucharbeiten OG2 - Fotos



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-001
Einbauschränke



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-002
Übersicht



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-003
Einbauschränke



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-004
Elektroverteilung




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-005
Doppelte Hohldecke




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-006
Doppelte Holdecke




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-007
image




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-008
Hohe Abhangdecke




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-009
Stahlterppe



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-010
Übersicht




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-011
WC




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-012
Vorsatzschale




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-013
WC




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-014
HLS, BMA, Stahlschranke



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-015
Technikraum




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-016
Treppenpodest




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-017
Übersicht, Holzverschläge



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-018
Trennwand/Schiebetür Holz



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-019
Holzverschläge




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-020
Podest



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-021
Haustechnik



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-022
Küche



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-023
Übersicht




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-024
Schlepptür




Übersicht Abbrucharbeiten OG2-025
Liftschacht, Holzverschlag



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-026
Podest, Heruntergehängte Decke



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-027
Einbauschränke



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-028
Einbauschränke, Stahlträger schützen



Übersicht Abbrucharbeiten OG2-029
Küche

Übersicht Abbrucharbeiten OG3



Übersicht Abbrucharbeiten OG3 - Fotos




Übersicht Abbrucharbeiten OG3-001
Übersicht




Übersicht Abbrucharbeiten OG3-002
Trennwand Holz




Übersicht Abbrucharbeiten OG3-003
Fensterbrüstung



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-004
Fensterbrüstung Heizkörper



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-005
Übersicht




Übersicht Abbrucharbeiten OG3-006
Einbauschränk



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-007
Ehemaliger Technikschränk




Übersicht Abbrucharbeiten OG3-008
Enbauschrank



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-009
Übersicht



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-010
Trennwände Holz/Glas



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-011
Treppe/Lift



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-012
Lagerraum



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-013
Sondage Heruntergehängte Decke



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-014
Fassade Innenhof




Übersicht Abbrucharbeiten OG3-015
Fenster/Storen



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-016
Teppichboden auf UB



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-017
Elektroschacht



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-018
WC




Übersicht Abbrucharbeiten OG3-019
WC



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-020
Sondage Bodenaufbau/Aufstockung



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-021
Hohlraum unter Boden



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-022
Tür/Treppenstufem




Übersicht Abbrucharbeiten OG3-023
Küche



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-024
Löschschlauch



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-025
Einbauschränke



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-026
Stahlträger/Aussenwand gemauert



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-027
Stahlstützen, Wände Trockenbau



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-028
Deckensondage



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-029
Maschinenraum



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-030
Antriebshäuschen



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-031
Fassade Innenhof



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-032
Holzterrasse



Übersicht Abbrucharbeiten OG3-033
Flachdach